


附件二

3 英吋移動式抽水機試車運轉紀錄表

管理單位		臺中市政府—神岡區公所		試車日期		112年 3月 16日	
使用單位		神岡區公所		臺中市 102-S-016		臺中市 105-S-016	
檢查項目	編號	020064		020065		050051	
	製號	結果	概述	結果	概述	結果	概述
1. 引擎機油高度是否在上下之間		○	正常高度	○	正常高度	○	正常高度
2. 引擎機油油質是否異常		○	正常	○	正常	○	正常
3. 電瓶高度及檢測(比重 1.2 以上, 電壓 12V 以上)		○	正常	○	正常	○	正常
4. 空氣濾清器是否異常		○	正常	○	正常	○	正常
5. 目視機組有無漏機油燃油或水		○	尚無滲	○	尚無漏	○	尚無漏
6. 檢查輪胎胎壓及柴油八成(柴油油位)		○	11分滿	○	11分滿	○	11分滿
7. 檢查水管、掛鉤是否有破損		○	無破損	○	無破損	○	無破損
8. 引擎運轉中有無異音		○	正常	○	正常	○	正常
備註:		總結: 良好		總結: 良好		總結: 良好	
保養代號: ○: 正常(或抽水) A: 異常 X: 故障							
管理單位		神岡區公所		神岡區公所		神岡區公所	
會同人員		偉利工程行 楊見益 3/16		偉利工程行 楊見益 3/16		偉利工程行 楊見益 3/16	
廠商試車運轉人員		偉利工程行 楊見益 3/16		偉利工程行 楊見益 3/16		偉利工程行 楊見益 3/16	



見楊見益

附件三

設備名稱：移動式抽水機

設備製造號碼：\_\_\_\_\_

日期	起訖時間		操作地點	用途或水質概述 維護狀況	操作員
	開機	關機			
112年3月16日	08:35	08:38	停車場外面	引擎試車運轉	楊見直 3/16
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			

借用（使用）單位：

# 施工前



偉利  
工程行

相簿  
頁五



# 施工中



偉利  
工程行

相傳

# 施工後

