

附件三

設備名稱：移動式抽水機

設備製造號碼：\_\_\_\_\_

日期	起訖時間		操作地點	用途或水質概述 維護狀況	操作員
	開機	關機			
113年3月22日	14:30	14:33	停車場外面	引擎試車運轉	楊廷立
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			

借用（使用）單位：

附件一

引擎維護保養紀錄表

管理單位		臺中市政府—神岡區公所				維護日期				113年 3月 22日			
使用單位		神岡區公所				臺中市 102-S-016		臺中市 102-S-017		臺中市 105-S-016		臺中市 105-S-017	
檢查項目	編號	結果		概述		結果		概述		結果		概述	
	製號												
1. 檢查機組各部位機件是否生鏽		○	尚無生鏽	○	尚無生鏽	○	尚無生鏽	○	尚無生鏽	○	尚無生鏽	○	尚無生鏽
2. 檢查或清潔泵浦內沉澱物		○	已清除	○	已清除	○	已清除	○	已清除	○	已清除	○	已清除
3. 檢查運轉中有無異音		○	尚無異音	○	尚無異音	○	尚無異音	○	尚無異音	○	尚無異音	○	尚無異音
4. 檢查或更換引擎機油高度與油質		○	油尺、油位	○	油尺、油位	○	油尺、油位	○	油尺、油位	○	油尺、油位	○	油尺、油位
5. 檢查或添加電瓶液高度		○	正常	○	正常	○	正常	○	正常	○	正常	○	正常
6. 檢查或更換清潔空氣濾清器		○	尚無阻塞	○	尚無阻塞	○	尚無阻塞	○	尚無阻塞	○	尚無阻塞	○	尚無阻塞
7. 發動抽水機時檢查泵浦內是否有加水		○	有加水	○	有加水	○	有加水	○	有加水	○	有加水	○	有加水
8. 目視機組有無漏機油、燃油或水		○	尚無滲漏	○	尚無滲漏	○	尚無滲漏	○	尚無滲漏	○	尚無滲漏	○	尚無滲漏
備註：		總結：良好		總結：良好		總結：良好		總結：良好		總結：良好		總結：良好	
保養代號：○：正常(或抽水) A：異常 X：故障 /：未檢查													
管理單位		神岡區公所		神岡區公所		神岡區公所		神岡區公所		神岡區公所		神岡區公所	
會同人員		劉珈豪		劉珈豪		劉珈豪		劉珈豪		劉珈豪		劉珈豪	
廠商試車運轉人員		偉利工程行 楊冠廷 3/2		偉利工程行 楊冠廷 3/2		偉利工程行 楊冠廷 3/2		偉利工程行 楊冠廷 3/2		偉利工程行 楊冠廷 3/2		偉利工程行 楊冠廷 3/2	




見場

附件二

3 英吋移動式抽水機試車運轉紀錄表

管理單位		臺中市政府—神岡區公所		試車日期		113 年 3 月 22 日	
使用單位		神岡區公所		臺中市 S102-8-016		臺中市 S105-016	
檢查項目	編號	臺中市 S102-8-016		臺中市 S102-8-18		臺中市 S105-016	
	製號	結果	概述	結果	概述	結果	概述
1. 引擎機油高度是否在上下之間	010064	○	是	○	是	○	是
2. 引擎機油油質是否異常		○	正常	○	正常	○	正常
3. 電瓶高度及檢測(比重 1.2 以上, 電壓 12V 以上)		○	正常	○	正常	○	正常
4. 空氣濾清器是否異常		○	正常	○	正常	○	正常
5. 目視機組有無漏機油燃油或水		○	無滲	○	無滲	○	無滲
6. 檢查輪胎胎壓及柴油八成(柴油油位)		○	11 分滿	○	11 分滿	○	11 分滿
7. 檢查水管、掛鈎是否有破損		○	無破損	○	無破損	○	無破損
8. 引擎運轉中有無異音		○	無異音	○	無異音	○	無異音
備註:		總結: 良好		總結: 良好		總結: 良好	
保養代號: ○: 正常(或抽水) A: 異常 X: 故障 /: 未檢查							
管理單位	神岡區公所	神岡區公所		神岡區公所		神岡區公所	
會同人員	劉珈豪	劉珈豪		劉珈豪		劉珈豪	
廠商試車運轉人員	偉利工程 楊見通 3/22	偉利工程 楊見通 3/22		偉利工程 楊見通 3/22		偉利工程 楊見通 3/22	



# 施工前



# 施工中



# 施工後

